

velleman®



# DEM501

**DIGITAL TEMPERATURE AND HUMIDITY METER  
MINI THERMO-/VOCHTIGHEIDSMETER  
MINI THERMO-/HUMIDIMÈTRE  
MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMIDAD  
TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSMESSER  
MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI  
MEDIDOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE**



USER MANUAL	3
GEbruikersHANDLEIDING	7
MODE D'EMPLOI	12
MANUAL DEL USUARIO	17
BEDIENUNGSANLEITUNG	21
INSTRUKCJA OBSŁUGI	26
MANUAL DO UTILIZADOR	31





# USER MANUAL

## 1. Introduction

To all residents of the European Union

### Important environmental information about this product








This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental rules.

### If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

## 2. Safety Instructions

	Keep this device away from children and unauthorized users.
	Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids.
	Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.
	Protect the device against extreme heat and dust.
	There are no user-serviceable parts inside the device. Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.

## 3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on the last pages of this manual.

- Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
- All modifications of the device are forbidden.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.

## 4. Features

- temperature readout in °C or °F
- max / min record
- display hold
- dew point temperature measurement
- 3 ½-digits display with backlight
- low-battery indication

## 5. Overview

Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

<b>1</b>	moisture sensor
<b>2</b>	LCD display
<b>3</b>	°C/°F button
<b>4</b>	MIN/MAX button

<b>5</b>	setting button
<b>6</b>	backlight button
<b>7</b>	on-off button
<b>8</b>	battery compartment

### Display

<b>1</b>	battery level
<b>2</b>	data hold
<b>3</b>	MAX value
<b>4</b>	MIN value
<b>5</b>	humidity unit

<b>6</b>	current reading
<b>7</b>	temperature unit
<b>8</b>	temperature reading
<b>9</b>	auto power off
<b>10</b>	dew point

## 6. Battery

1. To replace the battery, make sure the device is switched off.
2. Open the battery compartment at the back using an appropriate screwdriver.
3. Take out the old battery and replace with a new and identical 9 V battery following the polarity markings inside the compartment.
4. Close the battery compartment.



**Warning:** Do not puncture batteries or throw them in fire as they may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries (alkaline). Dispose of batteries in accordance with local regulations. Keep batteries away from children.

## 7. Operation

1. Press the on-off button for 1 second to switch on the meter.
2. Briefly press the on-off button to switch on the backlight.
3. Hold the sensor close to the source to be measured. The display shows the measured value.
4. Press the °C/°F button to select the temperature measurement unit.

5. Press the setting button to switch the auto power-off function on or off.
6. Hold the setting button pressed for 3 seconds to enter the dew point measurement mode. Hold the setting button pressed again to exit the function.
7. When powered off, keep the setting button pressed and switch on the meter to enter the humidity calibration mode. Increase or decrease the humidity setting with the backlight and °C/°F buttons. Press the setting button to exit the mode.
8. Briefly press the MIN/MAX button to freeze the reading on the display. Press again to unfreeze.
9. Hold the MIN/MAX button for 3 seconds to display the recorded maximum value, briefly press to display the recorded minimum value, hold pressed to exit the function.
10. Press the on-off button for 3 seconds to switch off the meter.

## 8. Cleaning and Maintenance

- Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use alcohol or solvents. **DO NOT** submerge the device in any liquid.
- Store the meter in a dry place away from humidity and vibrations.
- Remove the battery when the meter is to be stored for long periods of time.

## 9. Technical Specifications

display	LCD with backlight
sensor type	
humidity	precision capacitance sensor
temperature	thermistor (head) and K-type thermocouple
measurement range	
humidity	0 % RH ~ 100 % RH
temperature	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
dew point temperature	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
humidity accuracy	
40 % to 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
20 % to 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
60 % to 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
0 % to 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
80 % to 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
temperature accuracy	
-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)

dew point temperature accuracy	
-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
response time	1 sec.
sample rate	1x / sec.
overload indication	"OL"
resolution	0.1 % RH, 0.1° C, 0.1° F
operating conditions	-20° C to 70° C (14° F to 158° F); < 80 % RH non-condensing
storage conditions	-20° C to 70° C (14° F to 158° F); < 80 % RH non-condensing
auto power-off	device shuts down automatically if no key is pressed for ± 15 min.
battery	1x 9 V 6F22 (incl.)
dimensions	192 x 62 x 33 mm
weight (with battery)	± 151 g

**Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). The information in this manual is subject to change without prior notice.**

**© COPYRIGHT NOTICE**

**The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved.** No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## 1. Inleiding

**Aan alle ingezetenen van de Europese Unie**

**Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product**



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw dealer of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

**Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.**

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

## 2. Veiligheidsinstructies

	Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
	Bescherm dit toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen.
	Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.
	Bescherm tegen stof en extreme temperaturen.
	Er zijn geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in dit toestel. Voor onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.

## 3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.

- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.

## 4. Eigenschappen

- temperatuurweergave in °C of °F
- max/min-functie
- dataholdfunctie
- dauwpuntmeting
- 3 1/2 digits lcd-scherm met achtergrondverlichting
- batterij-laag-indicatie

## 5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

<b>1</b>	vochtsensor
<b>2</b>	LCD-display
<b>3</b>	°C/°F-knop
<b>4</b>	MIN/MAX-knop

<b>5</b>	SET-knop
<b>6</b>	achtergrondverlichting
<b>7</b>	aan/uit-knop
<b>8</b>	batterijvak

### Display

<b>1</b>	batterijniveau
<b>2</b>	dataholdfunctie
<b>3</b>	MAX-waarde
<b>4</b>	MIN-waarde
<b>5</b>	vochteenheid

<b>6</b>	huidige meetwaarde
<b>7</b>	temperatuureenheid
<b>8</b>	temperatuurweergave
<b>9</b>	automatische uitschakeling
<b>10</b>	dauwpunt

## 6. Batterij

1. Schakel het toestel uit om de batterij te vervangen.
2. Open het batterijvak achteraan het toestel met een geschikte schroevendraaier.
3. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe, identieke 9 V-batterij in het batterijvak volgens de polariteitsaanduidingen.
4. Sluit het batterijvak.



**Waarschuwing:** U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.



## 7. Gebruik

1. Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om de meter in te schakelen.
2. Druk kort op de aan/uit-knop om de achtergrondverlichting in te schakelen.
3. Houd de sensor bij de te meten bron. De display geeft de gemeten waarde weer.
4. Druk op de °C/°F-knop, om de temperatuureenheid te selecteren.
5. Druk op de SET-knop, om de automatische uitschakelfunctie in- of uit te schakelen.
6. Houd de SET-knop ingedrukt gedurende 3 seconden, om de dauwpuntmodus te activeren. Houd de SET-knop nogmaals ingedrukt om de functie te verlaten.
7. Wanneer het toestel uitgeschakeld is, houd de SET-knop ingedrukt en schakel de meter in om de kalibratiemodus te activeren. Verhoog of verlaag de vochtigheidsinstelling met de knop voor achtergrondverlichting en °C/°F-knop. Druk op de SET-knop, om de modus te verlaten.
8. Druk kort op de MIN/MAX-knop om de meetwaarde te bevrozen. Druk nogmaals om de bevrozing op te heffen.
9. Houd de MIN/MAX-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de geregistreerde maximumwaarde weer te geven. Druk kort om geregistreerde minimumwaarde weer te geven en houd ingedrukt om de functie te verlaten.
10. Houd de aan/uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de meter uit te schakelen.

## 8. Reiniging en onderhoud

- Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. **Dompel het toestel NOOIT** onder in een vloeistof.
- Bewaar de meter op een droge plaats en vermijd blootstelling aan vocht en trillingen.
- Verwijder de batterij wanneer u de meter voor een lange periode opbergt.

## 9. Technische specificaties

display	LCD met achtergrondverlichting
sensortype	
vochtigheid	capaciteitssensor met hoge precisie
temperatuur	thermistor (kop) en K-thermokoppel
meetbereik	
vochtigheid	0 % RH ~ 100 % RH
temperatuur	-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
dauwpunt	-20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
nauwkeurigheid	
vochtigheid	
bereik 40 % tot 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
bereik 20 % tot 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
bereik 60 % tot 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
bereik 0 % tot 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
bereik 80 % tot 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
nauwkeurigheid	
temperatuur	
bereik -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)	+/- 1.0 °C (1.8 °F)
nauwkeurigheid	
dauwpunt	
bereik -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)	+/- 1.0 °C (1.8 °F)
responstijd	1 s
bemonsteringsfrequentie	1x /s
overbelastingsindicator	"OL"
resolutie	0.1 % RH, 0.1 °C, 0.1 °F
bedrijfsomstandigheden	bereik -20 °C tot 70 °C (14-158 °F); <80% RH niet-condenserend

**DEM501**

opslagomstandigheden	bereik -20 °C tot 70 °C (14-158 °F); < 80 % RH niet-condenserend
automatische uitschakeling	het toestel wordt automatisch uitgeschakeld indien gedurende ± 15 min. geen enkele toets wordt ingedrukt
batterij	1x 9 V 6F22 (meegelev.)
afmetingen	192 x 62 x 33 mm
gewicht (met batterij)	± 151 g

**Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.**

**© AUTEURSRECHT**

**Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden.** Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

# MODE D'EMPLOI

## 1. Introduction

**Aux résidents de l'Union européenne**

**Informations environnementales importantes concernant ce produit**








Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchetterie traitera l'appareil en question. Renvoyer

l'appareil à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

**En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.**

Nous vous remercions de votre achat ! Lire attentivement le présent mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

## 2. Consignes de sécurité

	Garder l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
	Protéger de la pluie, de l'humidité et des projections d'eau.
	Protéger l'appareil des chocs et de l'abus. Traiter l'appareil avec circonspection pendant l'opération.
	Protéger l'appareil des températures extrêmes et de la poussière.
	Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur. Commander des pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.

## 3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** en fin de ce mode d'emploi.

- Se familiariser avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser.
- Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.

- N'utiliser l'appareil qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.

## 4. Caractéristiques

- affichage de la température en °C ou °F
- fonction min/max
- fonction rétention de données
- mesure du point de rosée
- afficheur LCD 3 1/2 digits rétroéclairé
- indication de pile faible

## 5. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

<b>1</b>	capteur d'humidité
<b>2</b>	afficheur LCD
<b>3</b>	bouton °C/°F
<b>4</b>	bouton MIN/MAX

<b>5</b>	bouton SET
<b>6</b>	bouton de rétroéclairage
<b>7</b>	bouton d'alimentation
<b>8</b>	compartiment à piles

### Afficheur

<b>1</b>	niveau de pile
<b>2</b>	gel d'affichage
<b>3</b>	valeur MAX
<b>4</b>	valeur MIN
<b>5</b>	unité d'humidité

<b>6</b>	valeur de mesure actuelle
<b>7</b>	unité de température
<b>8</b>	affichage de la température
<b>9</b>	extinction automatique
<b>10</b>	point de rosée

## 6. La pile

1. Eteindre l'appareil pour remplacer la pile.
2. Ouvrir le compartiment à piles avec un tournevis approprié.
3. Retirer la pile usée et la remplacer par une pile neuve de 9 V. Respecter la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
4. Fermer le compartiment à piles.



**Avertissement :** Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter au feu (danger d'explosion). Ne jamais recharger des piles alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. Garder les piles hors de la portée des enfants.

## 7. Emploi

1. Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde pour allumer le mètre.
2. Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt pour allumer le rétroéclairage.
3. Tenir le capteur près de la source à mesurer. La valeur de mesure s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton °C/°F pour sélectionner l'unité de température.
5. Enfoncer le bouton SET pour activer ou désactiver la fonction d'extinction automatique.
6. Maintenir enfoncé le bouton SET pendant 3 secondes, pour activer le mode du point de rosée. Maintenir enfoncé de nouveau le bouton SET, pour quitter la fonction.
7. Lorsque l'appareil est éteint, maintenir enfoncé le bouton SET et allumer le mètre pour activer le mode d'étalonnage. Augmenter ou diminuer le réglage d'humidité avec les boutons de rétroéclairage et °C/°F. Appuyer sur le bouton SET pour quitter le mode.
8. Appuyer brièvement sur le bouton MIN/MAX pour geler la valeur de mesure. Appuyer de nouveau pour dégeler l'affichage.
9. Maintenir enfoncé le bouton MIN/MAX pendant 3 secondes pour afficher la valeur maximale enregistrée. Appuyer brièvement pour afficher la valeur minimale enregistrée et maintenir enfoncé pour quitter la fonction.
10. Maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le mètre.

## 8. Nettoyage et entretien

- Nettoyer régulièrement l'appareil avec un chiffon humide non pelucheux. Éviter l'usage d'alcool et de solvants. **NE JAMAIS** immerger l'appareil dans un liquide.
- Ranger le mètre dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité et les vibrations.
- Retirer la pile lorsque le mètre sera rangé pour une longue période de temps.

## 9. Spécifications techniques

afficheur	LCD avec rétroéclairage
type de capteur	
humidité	capteur de capacitance à grande précision
température	thermistance (tête) et thermocouple de type K
plage de mesure	
humidité	0 % RH ~ 100 % RH
température	de -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
point de rosée	de -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
précision taux d'humidité	
plage de 40 % à 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
plage de 20 % à 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
plage de 60 % à 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
plage de 0 % à 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
plage de 80 % à 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23 °C +/- 5 °C)
précision température	
de -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	+/- 1.0 °C (1.8 °F)
précision point de rosée	
de -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	+/- 1.0 °C (1.8 °F)
délai de réponse	1 s
fréquence d'échantillonnage	1 x / s
indication de surcharge	"OL"
résolution	0.1 % RH, 0.1 °C, 0.1 °F
conditions de service	de -20 °C à 70 °C (14 °F à 158 °F) ; < 80 % RH sans condensation
conditions de stockage	de -20 °C à 70 °C (14 °F à 158 °F) ; < 80 % RH sans condensation

**DEM501**

extinction automatique	l'appareil est désactivé automatiquement après 15 minutes d'inactivité.
pile	1x 9 V 6F22 (incl.)
dimensions	192 x 62 x 33 mm
poids (avec pile)	± 151 g

**N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. La SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant résulter de l'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations concernant cet article et la dernière version de ce mode d'emploi, consulter notre site [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Toutes les informations présentées dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable.**

**© DROITS D'AUTEUR**

**SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur de ce mode d'emploi. Tous droits mondiaux réservés.** Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.



# MANUAL DEL USUARIO

## 1. Introducción

### A los ciudadanos de la Unión Europea

#### Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto



Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.

#### Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

## 2. Instrucciones de seguridad

	Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
	No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo.
	Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo.
	No exponga este aparato a polvo ni temperaturas extremas.
	El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

## 3. Normas generales

Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** al final de este manual del usuario.

- Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
- Las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.

- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.

## 4. Características

- visualización de la temperatura en °C o °F
- grabación de máx / min
- retención de lectura (data hold)
- medición de la temperatura del punto de rocío
- pantalla de 3 1/2 dígitos con retroiluminación
- indicador de batería baja

## 5. Descripción

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.

<b>1</b>	sensor de humedad
<b>2</b>	pantalla LCD
<b>3</b>	botón °C/°F
<b>4</b>	botón MIN/MAX

<b>5</b>	botón SET
<b>6</b>	botón de retroiluminación
<b>7</b>	botón ON/OFF
<b>8</b>	compartimiento de pilas

### pantalla

<b>1</b>	nivel de la batería
<b>2</b>	retención de lectura (data hold)
<b>3</b>	valor MAX
<b>4</b>	valor MIN
<b>5</b>	unidad de medida de la humedad

<b>6</b>	valor actual
<b>7</b>	unidad de medida de la temperatura
<b>8</b>	visualización de la temperatura
<b>9</b>	desactivación automática
<b>10</b>	punto de rocío

## 6. La pila

1. Para reemplazar la pila, asegúrese de que el aparato esté desactivado.
2. Abra el compartimiento de pilas de la parte trasera con un destornillador adecuado.
3. Quite la pila agotada y reemplácela por una del mismo tipo (9 V) siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de pilas.
4. Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.



**Advertencia:** Nunca perforo las pilas y no las eche al fuego (peligro de explosión). Nunca recargue pilas no recargables (alcalinas). Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños.

## 7. Funcionamiento

1. Pulse el botón ON/OFF durante 1 segundo para activar el aparato.
2. Pulse el botón ON/OFF brevemente para activar la retroiluminación.
3. Ponga el sensor cerca de la fuente que quiere medir. La pantalla visualizará el valor medido.
4. Pulse el botón de selección °C/°F para seleccionar la unidad de temperatura.
5. Pulse el botón SET para activar o desactivar la función de desactivación automática.
6. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo del punto de rocío. Vuelva a mantener pulsado el botón para salir del modo.
7. Cuando el aparato esté desactivado, mantenga pulsado el botón SET y encienda el aparato para entrar en el modo de calibración de la humedad. Aumente o disminuye el ajuste de humedad con el botón de retroiluminación y el botón °C/°F. Pulse el botón SET para salir del modo.
8. Pulse el botón MIN/MAX brevemente para bloquear el valor en la pantalla. Vuelva a pulsar para desbloquear.
9. Mantenga pulsado el botón MIN/MAX durante 3 segundos para visualizar el valor máx. Pulse el botón brevemente para visualizar el valor mín. Manténgalo pulsado para salir de la función.
10. Pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos para desactivar el aparato.

## 8. Limpieza y mantenimiento

- Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo sin pelusas. No utilice alcohol ni disolventes. **NUNCA** sumerja el aparato en un líquido.
- Almacene el aparato en un lugar seco donde no esté expuesto a humedad y vibraciones.
- Quite la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo.

## 9. Especificaciones

pantalla	pantalla LCD con retroiluminación
tipo de sensor	
humedad	sensor de capacitancia de precisión
temperatura	termistor (cabeza) y termopar tipo K
rango de medición	
humedad	0 % RH ~ 100 % RH
temperatura	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
temperatura del punto de rocío	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)

precisión humedad	
de 40 % a 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 20 % a 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 60 % a 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 0 % a 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 80 % a 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
precisión de la temperatura	
de -20° C a 70° C (de -4° F a 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
precisión de al temperatura del punto de rocío	
de -20° C a 70° C (de -4° F a 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
tiempo de respuesta	1 seg.
frecuencia de muestreo	1 x / seg.
indicación de sobrecarga	"OL"
resolución	0.1 % RH, 0.1° C, 0.1° F
condiciones de funcionamiento	de -20° C a 70° C (de 14° F a 158° F); < 80 % RH sin condensación
condiciones de almacenaje	de -20° C a 70° C (de 14° F a 158° F); < 80 % RH sin condensación
desactivación automática	el dispositivo se apaga automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante ± 15 min.
pila	1 x pila de 9 V, 6F22 (incl.)
dimensiones	192 x 62 x 33 mm
peso (con las pilas)	± 151 g

**Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.**

#### © DERECHOS DE AUTOR

**Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados.** Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del propietario del copyright.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## 1. Einführung

An alle Einwohner der Europäischen Union

### Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen von einer

spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.

**Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.**

Vielen Dank, dass Sie sich für Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

## 2. Sicherheitshinweise

	Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
	Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
	Vermeiden Sie Erschütterungen. Wenden Sie bei der Bedienung keine Gewalt an.
	Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen und Staub.
	Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler.

### 3. Allgemeine Richtlinien

Siehe **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
- Eigenmächtige Veränderungen sind verboten.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung. Bei falscher Anwendung dieses Gerätes erlischt der Garantieanspruch.

### 4. Eigenschaften

- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Aufzeichnung max. / min.
- Anzeige halten
- Taupunktmessung
- 3 ½-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Lo-Bat-Anzeige

### 5. Beschreibung

Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

<b>1</b>	Feuchtigkeitssensor
<b>2</b>	LCD-Display
<b>3</b>	Taste °C/°F
<b>4</b>	Taste MIN/MAX

<b>5</b>	Taste SET
<b>6</b>	Taste der Hintergrundbeleuchtung
<b>7</b>	Taste EIN/AUS
<b>8</b>	Batteriefach

#### Display

<b>1</b>	Batteriezustand
<b>2</b>	Anzeige HOLD
<b>3</b>	Anzeige MAX
<b>4</b>	Anzeige MIN
<b>5</b>	Messeinheit der Feuchtigkeit

<b>6</b>	aktueller Messwert
<b>7</b>	Temperatureinheit
<b>8</b>	Temperaturanzeige
<b>9</b>	automatische Abschaltung
<b>10</b>	Taupunkt

### 6. Batterie

1. Schalten Sie das Messgerät vor dem Batteriewechsel aus.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes mit einem geeigneten Schraubendreher.

3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue des gleichen Typs (9 V) ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsangaben innerhalb des Batteriefachs.
4. Schließen Sie das Batteriefach.



**Warnung:** Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie diese nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nicht-wiederaufladbare Batterien (Alkali). Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften beim Entsorgen der Batterien. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.

## 7. Anwendung

1. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter 1 Sekunde lang, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter kurz, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.
3. Halten Sie den Sensor dicht an der Quelle, die Sie messen möchten. Im Display erscheint der gemessene Wert.
4. Drücken Sie die Taste °C/°F, um die Temperatureinheit auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste SET, um die Funktion 'Automatische Abschaltung' ein- oder auszuschalten.
6. Halten Sie die Taste SET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Taupunkt-Modus zu wechseln. Halten Sie die Taste SET wieder gedrückt, um den Modus zu verlassen.
7. Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie dann die Taste SET und schalten Sie das Gerät ein, um in den Modus zur Kalibrierung der Feuchtigkeit zu wechseln. Erhöhen oder verringern Sie die Feuchtigkeitseinstellung mit der Taste der Hintergrundbeleuchtung und der Taste °C/°F. Drücken Sie die Taste SET, um den Modus zu verlassen.
8. Drücken Sie die MIN/MAX-Taste kurz, um den Messwert im Display festzuhalten. Drücken Sie wieder, um den Messwert wieder freizugeben.
9. Halten Sie die MIN/MAX-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den aufgezeichneten Maximalwert im Display anzuzeigen. Drücken Sie kurz, um den Mindestwert anzuzeigen. Halten Sie gedrückt, um die Funktion zu verlassen.
10. Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

## 8. Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel. **NICHT** ein.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf und beachten Sie, dass es keiner Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt wird.
- Entfernen Sie die Batterie bei längerer Nichtbenutzung aus dem Gerät.

## 9. Technische Daten

Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Sensortyp	
Feuchte	Präziser Kapazitätssensor
Temperatur	Thermistor (Kopf) und Thermoelement Typ K
Messbereich	
Feuchte	0 % RH ~ 100 % RH
Temperatur	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
Taupunkt	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
Genauigkeit Luftfeuchte	
40 % bis 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
20 % bis 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
60 % bis 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
0 % bis 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
80 % bis 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
Temperaturgenauigkeit	
-20° C bis 70° C (-4° F bis 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
Taupunktgenauigkeit	
-20° C bis 70° C (-4° F bis 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
Ansprechzeit	1 Sek.
Abtastrate	1 x / Sek.
Überlastanzeige	"OL"
Auflösung	0.1 % RH, 0.1° C, 0.1° F
Betriebsbedingungen	-20° C bis 70° C (14° F bis 158° F); < 80 % RH nicht kondensierend
Lagerungsbedingungen	-20° C bis 70° C (14° F bis 158° F); < 80 % RH nicht kondensierend
automatische Abschaltung	Das Gerät schaltet automatisch aus, wenn kein Taster innerhalb von ± 15 Min. betätigt wird



**DEM501**

Batterie	1x 9 V 6F22 (mitgeliefert)
Abmessungen	192 x 62 x 33 mm
Gewicht (mit Batterien)	± 151 g

**Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie hier: [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.**

**© URHEBERRECHT**

**Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.** Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## 1. Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

**Ważne informacje dotyczące środowiska.**








Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska.

**W razie wątpliwości należy skontaktować się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.**

Dziękujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu, nie należy go instalować ani używać, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą.

## 2. Instrukcje bezpieczeństwa

	Chronić urządzenie przed dziećmi i nieupoważnionymi użytkownikami.
	Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami i ściekającymi cieczami.
	Chronić urządzenie przed wstrząsami i użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obsługi urządzenia unikać stosowania siły.
	Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.
	W urządzeniu nie występują części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu uzyskania części serwisowych lub zamiennych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

### 3. Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami w części **Usługi i gwarancja jakości Velleman®** na końcu niniejszej instrukcji.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
- Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w urządzeniu.
- Urządzenie należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem powoduje unieważnienie gwarancji.

### 4. Właściwości

- odczyt temperatury w °C lub °F
- zapis wartości maks. / min.
- zapamiętywanie odczytu na wyświetlaczu
- pomiar temperatury punktu rosy
- wyświetlacz 3 ½-cyfrowy z podświetleniem
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

### 5. Przegląd

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

<b>1</b>	czujnik wilgotności
<b>2</b>	wyświetlacz LCD
<b>3</b>	przycisk °C/ °F
<b>4</b>	przycisk MIN/MAX

<b>5</b>	przycisk ustawień
<b>6</b>	przycisk podświetlenia
<b>7</b>	przycisk wł.-wył.
<b>8</b>	gniazdo baterii

#### Wyświetlacz

<b>1</b>	stan baterii
<b>2</b>	zapamiętywanie danych
<b>3</b>	wartość MAX
<b>4</b>	wartość MIN
<b>5</b>	jednostka wilgotności

<b>6</b>	odczyt bieżący
<b>7</b>	jednostka temperatury
<b>8</b>	odczyt temperatury
<b>9</b>	automatyczne wyłączenie
<b>10</b>	punkt rosy

### 6. Bateria

1. Przed wymianą baterii należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Otworzyć gniazdo baterii znajdujące się z tyłu urządzenia za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
3. Wyjąć zużyta baterię i wymienić na nową, taką samą baterię 9 V zgodnie z oznaczeniami biegunowości wewnątrz gniazda baterii.
4. Zamknąć gniazdo baterii.



**Uwaga:** Nie przebijać ani nie wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Nie ładować baterii, które nie są akumulatorkami (alkaliczne). Utylizować baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Baterie należy chronić przed dziećmi.

## 7. Obsługa

1. Przytrzymać przycisk wł.-wył. przez 1 sekundę, aby wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć krótko przycisk wł.-wył., aby włączyć podświetlenie.
3. Umieścić czujnik w pobliżu mierzonego źródła. Na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość.
4. Nacisnąć przycisk °C/°F, aby wybrać jednostkę pomiaru temperatury.
5. Nacisnąć przycisk ustawień, aby aktywować lub dezaktywować funkcję automatycznego wyłączenia.
6. Przytrzymać przycisk ustawień przez 3 sekundy, aby przejść w tryb pomiaru punktu rosy. Przytrzymać ponownie przycisk ustawień, aby opuścić funkcję.
7. Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymać przycisk ustawień i włączyć miernik, aby przejść w tryb kalibracji wilgotności. Zwiększać lub zmniejszać ustawienia wilgotności przy użyciu przycisków podświetlenia i °C/°F. Nacisnąć przycisk ustawień, aby opuścić tryb.
8. Aby „zamrozić” odczyt na wyświetlaczu, nacisnąć krótko przycisk MIN/MAX. Nacisnąć ponownie, aby „odmrozić” odczyt.
9. Przytrzymać przycisk MIN/MAX przez 3 sekundy, aby wyświetlić zapisaną wartość maksymalną, nacisnąć krótko, aby wyświetlić zapisaną wartość minimalną i przytrzymać, aby opuścić funkcję.
10. Przytrzymać przycisk wł.-wył. przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

## 8. Czyszczenie i konserwacja

- Co jakiś czas przetrzeć urządzenie wilgotną niestrzępiącą się ściereczką. Nie stosować alkoholu ani rozpuszczalników. Nie zanurzać urządzenia w cieczy.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią i drganiami.
- Jeżeli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy okres, należy wyjąć baterię.

## 9. Specyfikacja techniczna

wyświetlacz	wyświetlacz LCD z podświetleniem
typ czujnika	
wilgotność	wysokiej czułości czujnik pojemnościowy
temperatura	termistor (głowica) i termopara typu K
zakres pomiarowy	
wilgotność	0 % RH ~ 100 % RH
temperatura	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
temperatura punktu rosy	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
dokładność pomiaru wilgotności	
40 % do 60 % RH	+/- 2,0 % RH (w 23° C +/- 5° C)
20 % do 40 % RH	+/- 3,0 % RH (w 23° C +/- 5° C)
60 % do 80 % RH	+/- 3,0 % RH (w 23° C +/- 5° C)
0 % do 20 % RH	+/- 4,0 % RH (w 23° C +/- 5° C)
80 % do 100 % RH	+/- 4,0 % RH (w 23° C +/- 5° C)
dokładność pomiaru temperatury	
-20° C do 70° C (-4° F do 158° F)	+/- 1,0° C (1,8° F)
dokładność pomiaru temperatury punktu rosy	
-20° C do 70° C (-4° F do 158° F)	+/- 1,0° C (1,8° F)
czas reakcji	1 s
częstotliwość próbkowania	1x / s
wskaźnik przeciążenia	"OL"
rozdzielczość	0,1 % RH, 0,1° C, 0,1° F
warunki robocze	-20° C do 70° C (14° F do 158° F); < 80 % RH (bez kondensacji)
warunki przechowywania	-20° C do 70° C (14° F do 158° F); < 80 % RH (bez kondensacji)
automatyczne wyłączenie	urządzenie wyłącza się automatycznie, jeżeli żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty przez ± 15 min.

**DEM501**

bateria	1x 9 V 6F22 (w zestawie)
wymiary	192 x 62 x 33 mm
waga (z baterią)	± 151 g

**Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów. Firma Velleman nv nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku uszkodzeń lub urazów wynikających z (niewłaściwego) korzystania z niniejszego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu oraz najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić naszą stronę internetową [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.**

**© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI**

**Niniejsza instrukcja jest własnością firmy Velleman nv i jest chroniona prawami autorskimi. Wszystkie prawa są zastrzeżone na całym świecie.** Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektroniczne lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

# MANUAL DO UTILIZADOR

## 1. Introdução

**Aos cidadãos da União Europeia**

**Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto**








Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio ambiente. Não coloque a unidade (ou as pilhas) no depósito de lixo municipal; deve dirigir-se a uma empresa especializada em reciclagem.

Devolva o aparelho ao seu distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio ambiente.

**Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.**

Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

## 2. Instruções de segurança

	Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas não qualificadas.
	Proteger o aparelho contra a chuva e humidade ou qualquer tipo de salpicos ou gotas.
	Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.
	Proteja o aparelho de temperaturas extremas e do pó.
	O utilizador não terá de fazer a manutenção das peças. Contacte o seu distribuidor caso necessite de peças de substituição.

## 3. Normas gerais

Consulte a **Garantia de serviço e qualidade Velleman®** na parte final deste manual do utilizador.

- Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.
- São proibidas quaisquer modificações do aparelho.

- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorreta anula a garantia completamente.

## 4. Características

- Indicação da temperatura em °C ou °F.
- registo máx / mín
- retenção de dados
- medição de temperatura do ponto de orvalho
- visor de 3 ½ dígitos com retroiluminação
- indicador de bateria fraca

## 5. Descrição

Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.

<b>1</b>	sensor de humidade
<b>2</b>	ecrã LCD
<b>3</b>	botão °C/°F
<b>4</b>	botão MÍN/MÁX

<b>5</b>	botão de configuração
<b>6</b>	botão de retroiluminação
<b>7</b>	botão de ligar-desligar
<b>8</b>	compartimento das pilhas

### Display

<b>1</b>	estado da pilha
<b>2</b>	retenção de dados
<b>3</b>	valor MÁX
<b>4</b>	valor MÍN
<b>5</b>	unidade de humidade

<b>6</b>	leitura atual
<b>7</b>	unidade de temperatura
<b>8</b>	leitura da temperatura
<b>9</b>	desliga automaticamente
<b>10</b>	ponto de orvalho

## 6. As pilhas

1. Para substituir a pilha, certifique-se de que o aparelho está desligado.
2. Abra o compartimento da pilha na parte de trás usando uma chave apropriada.
3. Retire a pilha gaste e substitua-a por uma pilha de 9 V nova e idêntica, respeitando as marcas de polaridade inscritas no compartimento.
4. Fechar o compartimento das pilhas.



**Advertência:** Nunca perfure as pilhas nem jogá-las no fogo, pois elas podem explodir. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis (alcalino). Descarte as pilhas de acordo com as regulamentações locais. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.



## 7. Utilização

1. Pressione o botão de ligar-desligar durante 1 segundo para ligar o medidor.
2. Pressione brevemente o botão de ligar-desligar para ligar a retroiluminação.
3. Mantenha o sensor junto da fonte a ser medida. O visor indica o valor medido.
4. Pressione o botão °C/°F para seleccionar a unidade de medição da temperatura.
5. Pressione o botão de configuração para ligar ou desligar a função de desactivação automática.
6. Mantenha o botão de configuração pressionado durante 3 segundos para no modo de medição do ponto de orvalho. Mantenha o botão pressionado mais uma vez para sair da função.
7. Uma vez desligado, mantenha o botão de configuração pressionado e ligue o medidor para entrar no modo de calibragem da humidade. Aumente ou diminua a definição da humidade usando os botões de retroiluminação e °C/°F. Pressione o botão de configuração para sair deste modo.
8. Pressione brevemente o botão MIN/MAX para congelar a leitura no visor. Pressione novamente para libertar.
9. Pressione o botão MIN/MAX durante 3 segundos para mostrar o valor máximo medido, pressione brevemente para mostrar o valor mínimo, mantenha pressionado para sair da função.
10. Pressione o botão de ligar-desligar durante 3 segundos para desligar o medidor.

## 8. Limpeza e manutenção

- Limpe o aparelho regularmente com um pano húmido sem pêlo. Evite o uso de álcool ou dissolventes. **NUNCA** mergulhe o aparelho em qualquer tipo de líquido.
- Guarde o aparelho num local seco onde não existe humidade ou vibrações.
- Retire a pilha sempre que pretender guardar o medidor por um longo período de tempo.

## 9. Especificações

ecrã	LCD com retroiluminação
tipo de sensor	
humidade	precisão do sensor de capacitância
temperatura	termistor (cabeça) e termopar tipo-K
amplitude de medição	

**DEM501**

humidade	0 % RH ~ 100 % RH
temperatura	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
temperatura do ponto de orvalho	-20° C ~ 70° C (-4° F ~ 158° F)
precisão da humidade	
de 40 % a 60 % RH	+/- 2.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 20 % a 40 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 60 % a 80 % RH	+/- 3.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 0 % a 20 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
de 80 % a 100 % RH	+/- 4.0 % RH (@ 23° C +/- 5° C)
precisão da temperatura	
de -20° C a 70° C (de -4° F a 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
precisão da temperatura do ponto de orvalho	
de -20° C a 70° C (de -4° F a 158° F)	+/- 1.0° C (1.8° F)
tempo de resposta	1 seg.
frequência de amostragem	1x / seg.
indicação de sobrecarga	"OL"
resolução	0.1 % RH, 0.1° C, 0.1° F
condições de funcionamento	de -20° C a 70° C (de 14° F a 158° F); < 80 % RH sem-condensação
condições de armazenamento	de -20° C a 70° C (de 14° F a 158° F); < 80 % RH sem-condensação
desliga automaticamente	o aparelho desliga automaticamente se não for pressionada qualquer tecla durante ± 15 min.
pilha	1x 9 V 6F22 (incl.)
dimensões	192 x 62 x 33 mm
peso (com pilhas)	± 151 g

**Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa página [www.velleman.eu](http://www.velleman.eu). Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.**

### © DIREITOS DE AUTOR

**A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos mundiais reservados.** É estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

**EN****Velleman® Service and Quality Warranty**

Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in the electronics world and currently distributes its products in over 85 countries.

All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

**General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):**

- All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
- Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion. You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

**• Not covered by warranty:**

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging process during normal use, such as batteries (rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc....;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.
- Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
- Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
- Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
- The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

**The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).**

**NL****Velleman® service- en kwaliteitsgarantie**

Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring opgebouwd in de elektronica wereld en verdeelt op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

**Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):**

- Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
- Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

**• Valt niet onder waarborg:**

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbepaalde lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.
- Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdelers. Het toestel dient verzegeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
- Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
- Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
- Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

**Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).**

**FR****Garantie de service et de qualité Velleman®**

Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur de l'électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

**Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :**

- tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
- si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.
- **sont par conséquent exclus :**
  - tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p. ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p. ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
  - toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un usage normal comme p. ex. piles (rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;
  - tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
  - tout dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
  - tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
  - tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
  - tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.
- toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
- tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler retours, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
- une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
- toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

**ES****Garantía de servicio y calidad Velleman®**

Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

**Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):**

- Todos los productos de venta al público tienen un periodo de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
- Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.
- Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:**
  - todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
  - partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista ilimitada);
  - defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
  - defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
  - daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el periodo de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
  - daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
  - daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
  - daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
  - se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.
- Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transfórtele en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
- Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un

defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;

- Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
- Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

**La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).**

## DE

### Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut. Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

#### Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

- Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
- Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

#### • Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersatzbare), Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckfremde Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.
- Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
- Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es

keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.

• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.

• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

**Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).**

## PL

### Velleman® usługi i gwarancja jakości

Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuje swoje produkty w ponad 85 krajach. Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one regularne oraz dodatkowe wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą pojawić się problemy techniczne, prosimy odczekać się do gwarancji (patrz warunki gwarancji).

#### • Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:

- Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
- W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman® może zdecydować o wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę. Zwrót gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych warunków:
  - zwrót 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
  - wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością 50% ceny detalicznej lub zwrót 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
- Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
  - gdy wszystkie bezpośrednio lub pośrednio szkody spowodowane są działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie, wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
  - gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty danych;
  - produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na proces starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie (ładownalność, nieladownalność, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
  - usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku lub kłęski żywołowej, itp.;
  - usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślnie bądź nieumyślnie zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
  - szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu przeznaczony tj. działalność komercyjna, zawodowa lub wspólne użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
  - Szkody wynikające ze złe zabezpieczonej wysyłki produktu;
  - Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę, modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez pisemnej zgody firmy Velleman®.
  - Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy © Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej do oryginalnym

opakowaniu), wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego usterki, wady;

- Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi; czy przyczyną wady są okoliczności techniczne czy też wynika wyłącznie z niezajomości obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu nabywca może zostać obciążony kosztami obsługi oraz transportu.

- W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi dodatkowy koszt wysyłki produktu do i z serwisu. Wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich komercyjnych gwarancji.

**Powysze postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności od wyrobu (patrz art obsługi).**



#### **Garantia de serviço e de qualidade Velleman®**

Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma ampla experiência no sector da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países.

Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controlos de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

#### **Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):**

- qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
- no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custos são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

#### **• estão por consequência excluídos:**

- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas...) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perda de dados) e uma indemnização eventual por perda de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis, incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha correias... (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de uma catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligência, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;

- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.

- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman®;

- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.

- qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria);
- dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
- uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte;
- qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

**A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.**

---